

INFORMACIÓN INTERESANTE:

1. el 2015-07-07 ha salido una actualización del SW "**SPORTident Config+**" (**la 0.8.2**).
 1. Se recomienda actualizar la versión, pues tiene mejoras sustanciales de manejo y operativas respecto de la anterior (que era la primera que salía).
 1. detalles al respecto
en http://www.sportident.com/siupdate/si_config_plus/release/release_notes.htm
 2. Recordar que este SW ("**SPORTident Config+**") a sustituido **YA** a los antiguos SW (los cuales ya no se actualizarán más en el futuro):
 - SI-Config (Station maintenance, SI-Card readout)
 - SI-Print (Printerstation layout management)
 - SI-Boot (Station firmware update)
 - SI-Personal (SI-Card personalization)

el 2015-08-06 se ha actualizados el documento "SPORTident BSx7/8 **firmware 623** – Release notes".

1. lo podéis encontrar
en: http://www.sportident.com/images/software/si_boot_firmware_623_release_notes_en.pdf
2. Aprovecho para recordar y recomendar la actualización del FW (al FW623) de las Bases SI a las que cada uno tenga acceso.

1. Las de la FEMADO ya están todas actualizadas a este respecto.

Más info la respecto en:

http://www.sportident.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=2633&lang=en

Por otro lado para que cada uno pueda estar informado de las últimas noticias a estos respectos, recomiendo apuntarse al "**SPORTident Newsletter**".

http://www.sportident.com/index.php?option=com_content&view=article&id=750&Itemid=3522&lang=en&organiser=true

Héctor Lorenzo
Sportident FEMADO